



RUGER®

MARK IV

Avviso di sicurezza sul prodotto e richiamo in fabbrica Per i consumatori al di fuori degli Stati Uniti

Ruger ha recentemente scoperto che tutte le pistole Mark IV (inclusi i modelli 22/45) prodotti prima del 1° giugno 2017 presentano la possibilità di sparo accidentale se la sicura non è utilizzata correttamente. In particolare, se si preme il grilletto quando la sicura è in posizione intermedia tra le posizioni di “sicura” e “fuoco” (quindi, non completamente inserita e non completamente disinserita), la pistola può non sparare. Tuttavia, rilasciando il grilletto e disinserendo completamente la sicura, a quel punto l’arma può sparare accidentalmente.

Anche se solo una minima percentuale di pistole pare essere affetta dal problema e non sono pervenute notizie di incidenti, Ruger pensa prima di tutto alla sicurezza e quindi vuole modificare tutte le pistole potenzialmente afflitte da questo problema, dotandole di una sicura di tipo modificato.

Finché la vostra pistola Mark IV non è stata modificata o avete verificato che non sia soggetta al richiamo, si raccomanda caldamente di non utilizzarla.

Come fare per determinare se l’arma necessita della modifica

Tutte le pistole Mark IV prodotte prima del 1° giugno 2017 sono potenzialmente affette dal problema e, quindi, soggette al richiamo. Questo include i modelli Mark IV Target, Hunter, Competition, 22/45, 22/45 Lite e 22/45 Tactical.

Questi modelli hanno numeri di serie con prefisso “401” (modelli del 2017) oppure “WBR” (modelli del 2016).

Le pistole Mark IV di nuova produzione avranno numero di matricola che comincia con “500”. Quindi, se avete una Mark IV o 22/45 con il numero di serie che comincia per “5”, l’arma non sarà soggetta al richiamo.

Le pistole Mark IV e 22/45 che hanno subito la modifica della sicura sono facilmente identificabili tramite la lettera “S” impressa sul puntino bianco che è visibile quando la sicura è inserita.

Visitate la pagina relativa al richiamo delle Mark IV sul sito ruger.com/MarkIVRecall per consultare il numero di matricola e verificare se l’arma sia soggetta al richiamo. Quando andate sul sito, scaricate l’arma e controllate il numero di matricola direttamente dall’arma.





Se la vostra pistola è soggetta al richiamo:

1. contattate direttamente la Bignami S.p.A. inviando una mail a info@bignami.it, indicando modello e numero di matricola della pistola e l'armeria alla quale intendete appoggiare l'arma per l'invio in Bignami
2. A causa delle normative sull'importazione ed esportazione di armi e componenti, la modifica alla vostra arma sarà gestita da un centro di riparazione autorizzato nel vostro Paese, che per l'Italia è la ditta Bignami S.p.A. di Ora (BZ). Potrà verificarsi un ritardo prima che le componenti siano disponibili.
3. Il centro di riparazione vi fornirà le istruzioni dettagliate su come preparare l'arma per l'invio al centro riparazione della Bignami S.p.A.. Qualsiasi componente aftermarket potrebbe non essere restituita. Quindi, rimuovete tutte le componenti custom o aftermarket che abbiate installato sul telaio/fusto

Domande?

Visitate la pagina dedicata al richiamo delle Ruger Mark IV (ruger.com/MarkIVRecall), che contiene molte informazioni e consente di inoltrare domande che non abbiano ricevuto risposta al customer service.

Inviare una mail a info@bignami.it oppure chiamate il numero 0471 / 803000.